

## Весовой индикатор R320

- **Легкое и простое использование**
- **ЖКИ-дисплей с подсветкой**  
Высота цифр - 20мм
- **Установка даты и времени**
- **Счетный режим**
- **Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания**
- **Режим фиксирования пикового значения массы**  
Предназначен для фиксирования показаний пикового значения массы на дисплее индикатора.
- **Режим контроля веса**  
Позволяет контролировать вес груза на соответствие установленным нижним и верхним уровнем массы
- **Подключение дистанционной клавиши**
- **Весовой терминал можно закрепить на стол или к стене**
- **Интерфейс RS-232 для передачи данных на компьютер или принтер**
- **Питание индикатора осуществляется от сети или от 4-х батарей AA-типа** (около 50 часов без подзарядки)



### Опции

- специальный кабель для передачи данных на компьютер через инфракрасный порт
- программное обеспечение для получения данных с индикатора

### Основные характеристики:

- Рабочий диапазон температур ----- от -10°C до +40°C
- Источник питания ----- сетевой адаптер 12В, 0.5А или 4 батареи AA-типа
- Размеры индикатора ----- 160 x 75 x 85 мм